CarOnSale

Skoda Fabia Fresh

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	179.389km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Fresh [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Fresh, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBEN65J4E3040499	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.389km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.485km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Ölwanne undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Modelljahr 2011
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türen mit Warnleuchte
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Brillenfach
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Projektor-Scheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Textilfussmatten
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizer (PTC)
- Airbag Beifahrerseite

Sonderausstattung

- Ablage-Paket Plus
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Brillenfach
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Multimediabuchse (im Handschuhfach)
- Mittelarmlehne vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Innenraumleuchte hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a. s.
e11*2001/116*0291
TMBEN65J4E3040499
1585 kg
2785 kg
1- 830 kg
2- 780 kg
CZ2B


CarOnSale












Fahrzeugdaten
TMBEN65J4E3040499
CBZB
5422J4 FABIA
AMB
LMG LF9R-1Z1Z BB 77KW CBZB
Autohaus FRESH



Service-Nachweis
Autohaus Bergland GmbH



Service-Nachweis






ŠKODA




Stempel und Unterschrift
1. Exemplar
beginnende Korrosion
Brems. Anf.
Entspr. Pedalkraft (N)
Achsanteil (%)
Vorgabe Achsenanteil (%)
35,5
80
72,6634
52,5
56,7
133
27,3366
17,5




setzung am:
TÜV



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)