CarOnSale

Opel Insignia Sport

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



04/2013	115.214km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Sport [AT - Kb5 2.0 CDTI EU5, Sport Start/Stop, 2012 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGS8EL0D1040796	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.214km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.281km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Felgen zerkratzt 4 Stück

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	**145 µm**	Türe hinten rechts	**145 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	-
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beleuchtungs-Paket
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Fahrwerk FlexRide Sport
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Frontspoilerlippe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Heckscheibenwischer
- Heckschürzenlippe
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- OPC-Line Interieur-Paket
- OPC-Line-Paket 1
- Original Fahrzeug Farbe: SchneeWeiss/SummitWhite/Arctic
- Pedale Aluminium
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (OPC-Design)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschweller
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Sport-Plus-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung / Schnellheizung

Sonderausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Innenausstattung: Leder perforiert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Park-Assistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e1*2007/46*0374
WOLGS8EL0D1040796
2300 kg
3960 kg
1-1155 kg
2-1180 kg
0.50
Z 40R TAAV
S
96kW

CarOnSale




Continental
09/2022







BACK
AUTO



OPEL


OPEL INSIGNIA
OPEL INSIGNIA




31
26
9
30
27
3
8
29
28
4
7
6
5




OPEL
Insignia Sports Tourer SW

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)