CarOnSale

Peugeot 107 Filou

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2011	261.526km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 107 Filou [DE - LimS3 1.0 EU5, Filou, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3PMCFB488629100	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 261.526km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Gebläsemotor defekt, Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Seitenschutzleisten durchgefärbt
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE SCARLET

Sonderausstattung

- Drehzahlmesser
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3PMCFB488629100
1180kg
1180kg
695kg
695kg
VERSION PMCFB4

CarOnSale

CarOnSale

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)