CarOnSale

# Opel Movano HKa L2H2 3,3t DoKa

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | 162.354km | 136 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Movano HKa L2H2 3,3t DoKa [DE - HKaDK4 2.3 CDTI Biturbo 136 (3,3t) EU6d-T, FWD L2H2 S/S, (Facelift) 2019 -] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>W0VMR8600MB252411 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>162.354km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>136 PS (100 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.299 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>97.288km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2021 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>177g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **120 µm** | Beifahrertür | **115 µm** |
| Kotflügel vorne links | **125 µm** | Kotflügel vorne rechts | **105 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **120 µm** |
| Seitenteil hinten links | **120 µm** | Seitenteil hinten rechts | **105 µm** |
| Motorhaube | **110 µm** | Heckklappe | **115 µm** |
| Dach | **105 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Motorhaube lässt sich nicht zuschließen**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio R 16 BT DAB+ (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 185 A
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heckscheibe, nicht heizbar
- Hochdach H2, Zul. Gesamtgewicht 3,3 t
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 2,3 Ltr. - 100 kW Biturbo CDTI
- Radstand 3682 mm
- Reifen 215/65 R16C
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sicht-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,3 t
- Radstand mittellang
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE

## Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Klimaanlage
- Licht-Paket 1
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Anhängerkupplung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























OPEL
WOYMRBSDOMBZ52411


CAR ON SALE

CAR ON SALE





MOVANO





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)




- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)