CarOnSale

Ford Galaxy Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



01/2012	152.483km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy Titanium [DE - Van5 1.6 EcoBoost EU5, Titanium, 2011 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGBWMBJ80173	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.483km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.874km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten Teppich
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Titanium
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Business-Paket 1
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Audiobedienung am Lenkrad
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- AUX-IN-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


NAV
CD/AUX
RADIO
TRAFFIC
PHONE
MENU
MAP
INFO
HOME
SOUND
CLIMATE

CLIMATE


















Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise zusätzliche Wartungsarbeiten
Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
57339 Erndtebrück


Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus
Krüger GmbH & Co. KG
57339 Erndtebrück




(7) Untersuchungsergebnis
Prüfplakette
(8) Nächste HU
Wiedervorführung
ohne erkennbare Mängel
zugeteilt
04.27
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH


Prüfbescheinigung
Ergebnis
BESTANDEN
Mängelcode(s)
Bemerkungen:


31.01.2012
WF0MXXGBWMBJB0173
FORD
WA6
J2WB1M
7LDAQN
GALAXY
FORD (D)
EZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*692/2008A
EURO5;A/PI/CI; M, N1 I
BENZIN
SCHWARZ
215760R16 95V
21.04.2011


Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)