CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



BMW 116 i Advantage

EZ 10/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 151.358km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92*
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	**Typ/Verkaufsbezeichnung** 116 i Advantage [DE - LimS5 116 i EU6, Advantage, 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** WBA2R11090V565723	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 151.358km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 109 PS (80 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 139.978km	**Letzter Service am** 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 10/2016	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 128g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	99
Türe hinten links	98	Türe hinten rechts	99
Seitenteil hinten links	98	Seitenteil hinten rechts	99
Motorhaube	99	Heckklappe	99
Dach	110		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











NEXEN


N'FERA Primus












12:33
+31.0°c 151358 5228.5










Made in
Germany
116i
A83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0283
WBA2R11090V565723
1870 kg
3145 kg
1- 850 kg
2- 1090 kg


CarOnSale




CarOnSale





14.10.2016		0005	BZS00034 6		02		01	0080/04250		195	
M1		AC			- - 04329			- - 1765			
WBA2R11090V565723		0			- - 1421			- - 001380			
BMW					-		00075		-		
1K4					0123		001870		001870		
2R11					00850		01090		-		
6H250000					00850		01090		-		
					077		03300		071		
116I					01200		0650		005		-
BAYER.MOT.WERKE-BMW					195/55 R16 87H						
EZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					195/55 R16 87H						
KOMBILIMOUSINE					-						
715/2007*2015/45W					GRAU				7		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I					e1*2007/46*0283*15						
BENZIN					10.06.2016			K	ER531456		
0001		36W0		01499	-						

7.2/8.2: +105 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.10.2016*























12:42
BAYERN 3
OK 18.09.2025
139978 km 00000
OK 10.10.2023
118837 km 00000
OK 12.02.2022
81223 km 00000
OK 11.10.2021
72357 km 00000


12:42
BAYERN 3
11.10.2021
72357 km
00000
13.11.2020
44606 km
00000
08.10.2019
BMW
24214 km
01806
08.10.2018
BMW



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)