CarOnSale

BMW 320 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2015	177.296km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d [DE - Kb5 320 d EU5, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA3K310X0F753360	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.296km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 116.351km	LETZTER SERVICE AM 02/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	290 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	260 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Modern
- Licht-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Breeze
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Audio-Navigationssystem Business
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Interieurleisten Pearl
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA3K31OXOF753360

CarOnSale


CarOnSale










CarOnSale












masteroil
Motorenölsorte:
C-Tec Power Longlife III 5W-30
C-Tec Power Vario 5W-30
C-Tec Power Multi 5W-40
Ölwechsel bei km:
Datum:
Füllmenge (L):
masteroil.com


masteroil
Getriebeöl
Differentialöl
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Frostschutz bis:
Innenraumfilter:
Luftfilter:
Datum:
05/26
masteroil.com


9:58
ENERGY
OK 20.02.2020 BMW
116351 km 00083
OK 16.05.2018 BMW
89384 km 02428
OK 19.01.2018 BMW
84885 km 02428
OK 23.03.2017 BMW
61504 km 02428


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




18.03.2015 0005 BLC00299 1
M1 AC
WBA3K310X0F753360 X
BMW
3K
3K31
5H250000
320D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J-PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 1995
F.1/F.2: 2165 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1345 B.ANHÄNGEBETRI
B*WW.AHK LT.EGTG*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*BEI 20* BEREIFUNG
EIN ANHÄNGERBETRIEB MÖGLICH*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.***
4624 1811
1429 1570
75
125 2090 2090
915 1230
915 1230
76 3000 73
1600 745 5
205/60 R16 92W
205/60 R16 92W
Grau 7
e1*2007/46*0315*12
12.06.2014 K EK94575
135/4000


D97LF0QE
Kreis Herzogtum Lauenburg




STADTAMT BREMEN
ZULASSUNGSSTELLE
28207 BREMEN
KREIS HERZOGTUM
LAUENBURG
EK945755

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)