CarOnSale

Audi A6 Allroad quattro

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	166.749km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Allroad quattro [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G8FN027285	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.749km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Modellvariante clean diesel
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Mythosschwarz Metallic
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Servolenkung elektro-mechanisch


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium / Holz Beaufort, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Sound-System BOSE
- Türarmlehnen beledert
- Voll-Lackierung
- Vorrüstung Diebstahltracking-Anlage / Ortungsassistent (Vehicle-Tracking-System, VTS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Dachreling (Aluminium)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Komfortsitze vorn inkl. Memory
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Sitzheizung vorn und hinten
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ4G8FN027285















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)