CarOnSale

Ford Fiesta Vignale

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	94.940km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Vignale [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Vignale S/S (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0JXXGAHJJU17253	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.940km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.795km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verglasung getönt
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- 6 Lautsprecher
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Intelligent Protection System (IPS)
- KeyFree-System
- Kühlergrill im Wabendesign mit Chromrahmen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektrisch
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Einparkhilfe hinten
- Seitenairbag vorn
- Power KeyFree-Startfunktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Cool & Sound-Paket 4
- Easy-Driver-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Premium
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket 2
- Laderaumboden verstellbar
- Leseleuchte vorn
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Easy-Driver-Paket 2
- Panoramadach (Glas)
- Sicherheits-Paket 2
- Winter-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Radioempfang digital (DAB)
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht LED
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- CD-Player im Handschuhfach
- Lenkrad heizbar
- Scheinwerfer LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- 7 Lautsprecher
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FESTA
VIGNALE
1.0L Ecoboost
92kW/125PS Euro 6.2
FORD
69°2007/46*3142
WF0JXXGAHJJU17253
1670
875
825
JHH

CarOnSale














Autohaus Dressler
Autohaus Dressler


Reparaturbetrieb
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Autoservice Korsch
Leimgardtsfeld 8
Essen
45355
INFO@KFZ-KORSCH.DE
Auftragsdatum : 24.01.2025
Auftragsnummer : 4032256
Ablesewert : 84795 KM
Autohaus Dressler e.K.
Kieselstraße 9
Mielken
56357
GERMANY
06772/930711
06772/93070
Auftragsdatum : 16.06.2021
Auftragsnummer : 213052
Ablesewert : 55565 KM


VIGNALE


06.07.2018 8566 BOG000891
M1 AB
WF0DXXGAHDJU17253 4
FORD
JHH
M1J81JX
SCDPLNABEAW
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
215/2007*301729.947AG
EURO6,WLTP,AG,P/CI,,M,,N1,1
Benzin
0001 36AG 998
KORR.NEFZ-CO#W: 111*
2 1 92/6000 195
4040-4158 1735-1756
1464-1498 1190-1296
111 1670 1670
875 825 -
875 825 -
75 3750 68
5
205/40 R18 86W
205/40 R18 86W
Weiß 0
e9*2007/46*3142*06
05.06.2018 K FB036719


Jan 27

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)