CarOnSale

Ford Transit 350 L2 Limited

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



07/2023	179.407km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 350 L2 Limited [DE - HKa4 FT 350 2.0 TDCi DPF EU6d, FWD 350 L2 Limited, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0EXXTTREPE29378	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.407km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 161.205km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	65 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Ad Blue Fehlermeldungen;;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung: Pre-Collision System;

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schmutzfänger hinten
- Start/Stop-Anlage
- Verzurrösen (10)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audio-Navigationssystem
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Limited
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zusatzheizung elektrisch
- Klimaautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- FordPass Connect inkl. eCall
- Heizung mit Umluftschaltung
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Radstand 3300 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Trittstufe hinten integriert
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Klimaanlage
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Laderaumtrennwand Metall
- Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Armlehne Fahrersitz
- 2. Batterie
- Außenspiegel Totwinkel-Assistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Klimaanlage
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Kaltstart-Paket
- Parksensoren seitlich
- Standheizungs-Paket 1
- 2. Batterie
- Zusatzheizung mit Zeitsteuerung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Nebelscheinwerfer
- Frontscheibe heizbar
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Laderaumleuchte LED
- Reifen-Reparaturkit
- Technologie-Paket 13
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay
- Klimaautomatik
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0EXXTREPE29378

CarOnSale


CarOnSale





SET
RES
CAN
LIM


OK



11:19




Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Serviceaarbeiten
AUTO EDER


AUTO EDER
26.06.2024
36735




03.07.2023
WF0EXXTTREPE29378
FORD
FCD
BLFB1ACX
T3WTASAABA3AAB
TRANSIT
FORD (D)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;NI III, N2
Diesel
0002
36AR
1995
01*2007/46*1100*25
16.12.2022
GT904461
*Anl. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5065
*O.1:2250 - 2500*Datum zur Emissionsklasse: 03.07.2023*


AUTO EDER


Zulassungsbehörde Rosenheim
Äußere Oberaustraße 4
83026 Rosenheim



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)