CarOnSale

Toyota Verso Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	185.913km	132 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Verso Life [DE - Van5 1.6 EU5, Life 5-Sitzer, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN NMTDE26R40R033163	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.913km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.296km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- 6 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Rückfahrkamera
- Freisprechanlage Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Einparkhilfe vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Licht-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL ZGR20L-GWFEPW 4191

CarOnSale

CarOnSale
VERSO

MEDIA
OFF



L R
MIRROR







AUTOWELT
Autowelt GmbH
Im Haderwald 1 · Tel. 06131-33210
67661 Kaiserslautern
Check durchgeführt:
Kilometerstand: 25412
Datum: 11.3.2017
Kilometerstand: 30654
Datum: 25.04.2018
www.toyota-kaiserslautern.de



AUTOWELT
Check durchgeführt:
Kilometerstand: 93155
Datum: 08.05.2023
Kilometerstand: 107247
Datum: 29.11.2023


AUTOWELT
Check durchgeführt:
Kilometerstand: 162 236
Datum: 03.01.26
Servicecheck




TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


Aug 2024


11.12.2013 5013 AEM000240
M1 AC
NMTDE26R40R033163 1
TOYOTA
AR2
ZGR20(WC)
ZGR20L-GWFEPW(1H)
TOYOTA VERSO
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1598
2 1 97/6400 1
4460-4460 1790-1790
1620-1670 1505-1600
55
154 2125 2125
1220 1180
1220 1180
75 3750 73
1300 450 5
205/60R16 92V
205/60R16 92V
Blau 5
e11*2001/116*0350*07
03.06.2013 EG131882


EG131882
TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)