CarOnSale

Mercedes-Benz 110/114/116/119 CDI RWD lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2021	270.615km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 110/114/116/119 CDI RWD lang [DE - Ka4 114 CDI EU6d-T, RWD lang Base, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V44760313907173	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 270.615km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 246.064km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: lang
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Radstand 3200 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Adaptives Bremslicht
- BlueEfficiency-Paket
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Handschuhfach abschließbar
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Verkleidung Fenstersäulen
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Design- und Ausstattungslinie Base
- Generator 200 A
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Laderaumleuchte LED
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
- Parktronic-System (PTS)
- Auflastung auf 3,05 t

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0458
W1V447603139071 73
3050 kg
5050 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg
Stern Auto GmbH
Center Kesselsdorf
Zum Stern 2
01723 Wilsdruff
0351/2832 870

CarOnSale


Komm ins Team!


NAVI MAP
RADIO MEDIA
VOL
Nicht vergessen Laderaumbeleuchtung ausschalten!


Gesamtes Umfeld beachten!
NAVI MAP
RADIO MEDIA
VOL
Nicht vergessen Laderaumbeleuchtung ausschalten!



Gesamtes Umfeld beachten!
Nicht vergessen Laderaumbeleuchtung







Servicehistorie
Mercedes-Benz
Hedin Automotive Sachsen GmbH
Industriestraße Ost 5
Weißwasser
Datum
Laufleistung
Service
17.04.2026
246064 km
Großer Service
13.08.2025
206140 km
Kleiner Service
09.11.2024
165819 km
Großer Service
09.02.2024
123751 km
Großer Service
13.05.2023
81979 km
Großer Service
19.08.2022
41414 km
Kleiner Service


Mercedes-Benz




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1909193
243590
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


22.11.2021
2222
BBI009468
N1
BB
WlV447603139O7173
5
MERCEDES-BEN2
639/4
KWU2L305EXX
2GJP5X23BEXX
VITO
MERCEDES-BEN2
Fz.z.Gg.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832CI
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III,
Diesel
0002
36CI
1950
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3600MIN
-1*
2
1
100/4400
5140 - -
1928 - -
1909 - -
1950 - 2462
100
3050
3050
1550
1650
1550
1650
80
3300
70
2000
750
3
205/65R 16C 107/105 T (10
205/65R 16C 107/105 T (10
o1*2007/46*0458*22
26.03.2021
K
HL7990


HL799048

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)