CarOnSale

Volkswagen Golf Cup BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	69.808km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Cup BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU6, Cup, 2014 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZFW126512	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.808km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.518km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












AllSeasonContact

Continental

205/55 R16 H








VOLKSWAGEN AG
e1·2007/46·0623
WVWZZZAUZFW126512
1760 kg
3075 kg
1 - 0930 kg
2 - 0880 kg
Typ AU

CarOnSale


CarOnSale


KFZ - Meisterbetrieb
Ralf Kleppe

















RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!



CYVB
LC9A
PRL
TW
Übergabeinspektion im Auftrag der
Volkswagen AG / WA-Geschäft


Schneider
BOSCH Service









06.05.24
57.658








TÜV
Nächste HU fällig
04.2021
04.2023
TOI18405
Ennepe-Ruhr-Kreis
Der Landrat
58332 Schwelm



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)