CarOnSale

Dacia Duster Extreme 4WD

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



08/2022	138.326km	LEISTUNG 114 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Duster Extreme 4WD [AT - SUV5 1.5 BLUE dCi 115 EU6d, Extreme 4WD, (Facelift 2) 2022 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1HJD40069652671	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.326km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.314km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem Multiview
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket Standard
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege (2)
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 84 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
- Nebelscheinwerfer
- Prestige-Paket Standard
- Radioempfang Digital (DAB)
- Radstand 2673 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Türverkleidung Leder-Optik
- USB-Anschluss
- Unterfahrschutz
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VF1HJD40869652671




Sehen Sie in alle Richtungen


BEDIENUNGSANLEITUNG
DUSTER
DACIA


DACIA




Abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)