
CarOnSale

Mitsubishi ASX Edition 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



05/2014	312.724km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASX Edition 2WD [DE - SUV5 1.8 DI-D+ EU5, EDITION 2WD ClearTec, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXJGA6WEZ404175	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 312.724km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.936km	LETZTER SERVICE AM 02/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	1450 µm ⚠
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Kühlergrill mit Chromrand
- Original Fahrzeug Farbe: PANTHER-SCHWARZ (P)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Radstand 2670 mm
- Rücksitzbank geteilt
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Türgriffe innen verchromt
- Vorbereitung Navigationssystem
- Zeituhr (digital)
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag
- Kopfstützen verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,8 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Traction-Control-System

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















89.50

JMBXJGA6WEZ404175

CarOnSale

CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)