
CarOnSale

Kia Ceed Dream Team

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



02/2015	83.433km	LEISTUNG 135 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ceed Dream Team [DE - LimS5 1.6 GDI EU5, Dream Team, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN U5YHN513AFL181760	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.433km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.182km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Tiergeruch;
Raucherfahrzeug;**

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Premium-Paket +
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*0496
- U5YHN513AFL181760 -
1720 kg
3120 kg
1 - 960 kg
2 - 960 kg


CarOnSale

CarOnSale


RADIO
MEDIA


RADIO
MEDIA




48–72
84–108


Garantie- und Serviceheft
cee'd





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com