CarOnSale

Renault Megane Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	153.345km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Business Edition [DE - Kb5 1.5 dCi 110 Energy EU6, Business Edition, 2017 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFB00359639752	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.345km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	390 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1340 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP Energy
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigations-Paket
- Navigationssystem
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















09:46

VF1RFB00356839752

CarOnSale

CarOnSale



OK

SOURCE
AUDIO
TEL
MODE
OK

ZONE
SOFT
AUTO
FAST
A/C
ECO














Modell:	RFB (MEGANE GRANDTOU
Karosseriebez.:	Kombi Pkw
Erstzulassung:	2018-03-14
KM-Stand:	153.100
Hubraum:	1461
Treibstoff:	Diesel
KW:	81
PS:	110
Farbe:	Feuerrot
Farbtyp:	Uni
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden: HR, Tür VR	rep. Schaden, Nachlackierung Seitenwand rechts, Tür
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)