CarOnSale

Mini Countryman Cooper S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



03/2019	105.026km	LEISTUNG 192 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman Cooper S [DE - SUV5 Cooper S EU6d-T, Cooper S (OPF), 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWYW710103J14934	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.026km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.644km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Wagenheber
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: THUNDERGREY

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Chili
- Connectivity-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Excitement-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Fußmatten Velours
- Außenspiegel-Paket
- Ausstattungs-Paket: Connected Media
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Audio-Navigationssystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Anthrazit
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Innenausstattung: MINI Yours Interieur Style Piano Black illuminiert
- Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sonnenschutzverglasung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Remote Services
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Armauflage vorn
- MINI Driving Modes
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Remote Services
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWYW710103J14934
2040 kg
3540 kg
1- 1070 kg
2- 1000 kg

CarOnSale

CarOnSale


Motoröl gewechselt:
SAE 0W-30
Menge 5,25l
km-Stand 96.644 km
Datum 13.03.2026
Nächster Wechsel:
km-Stand Laut Intervallanzeige
Datum 03/2027
Frostschutz:
Kühler bis -30°
Datum 03/2026
Bremsflüssigkeit erneuert:
Datum 03/2026



MINI


100 km
MODE

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
MODE


harman/kardon










SERVICEBEDARF
hr3 R-M 11:48
Service Historie
03/2028
OK Motoröl
OK Bremsflüssigkeit
OK Fahrzeug-Check
MODE



FAHRZEUGSTATUS
hr3 R-M 11:48
Motoröl
MODE



SERVICE HISTORIE
hr3 R-M 11:48
Datum: 03.04.2019 Service: 01265 MINI
Datum: 25.01.2021 Service: 01263 MINI
Datum: 21.10.2021 Service: 01263 MINI
Datum: 30.03.2022 Service: 01263 MINI
Kilometer: 46.852 km
MODE














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Chrom löst sich,



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)