CarOnSale

Seat Ibiza Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	259.736km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Style [DE - Kb5 1.4 16V EU5, Style, 2010 - 2012]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ6JZBR071341	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 259.736km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 236.541km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm ⚠	Beifahrertür	570 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	305 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm ⚠	Türe hinten rechts	430 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	415 µm ⚠
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	125 µm ⚠
Dach	125 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Klima-Paket
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Comfort-Drive-Paket (2)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Klimaanlage
- Radiovorbereitung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: ROJO DAKOTA
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, links
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Dachantenne
- 6 Lautsprecher
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Fensterheber elektrisch vorn

Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Winter-Komfort-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Technik-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VSSZZZ6JZBR07134

CarOnSale

CarOnSale


Datum
4.5.26
252103
05/27
Ölfilter
Kraftstofffilter
Innenraum-/Pollenfilter
Luftfilter
Getriebeöle
Hinterachsöle
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz

















Fahrzeug-Daten
VSSZZZ6JZBR071341
IBIZA ST 1.4
STYLE5P63 D22 CMS


Inspektionsnachweise
42501
Motoren-Preuss
Am Spitzacker 6
63571 Gelnhausen
SEAT
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)