CarOnSale

BMW X3 xDrive20d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2017	176.343km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 xDrive20d	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWZ510500M39168	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.343km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.735km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
vehicle.tire-type-label.without-tires

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
–	–

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- M Sport
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Mittelarmlehne hinten
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Abbiegelicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Adaptives Kurvenlicht
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- HiFi-Lautsprechersystem
- Nebelscheinwerfer LED
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckleuchten LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fernentriegelung Heckklappe
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Alarmanlage
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAWZ510500M39168

CarOnSale

CarOnSale


SET















Service Historie
OK Datum: 08.07.2021 Service: 23368 BMW
Kilometer: 111.735 km
OK Datum: 16.03.2020 Service: 23368 BMW
Kilometer: 93.802 km
OK Datum: 24.07.2019 Service: 23368 BMW
Kilometer: 93.668 km
OK Datum: 06.11.2018 Service: 04071 BMW
Kilometer: 66.250 km

NAVIGATION UND IHR DYNAMISCHES FAHRZEUG


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ME-GA 787
04 APR 2017

04.04.17 0005 BVG001810
M1 AC
WBAWZ510500M39168 8
BMW
X3
WZ51
GA25000A
X3 xDrive20d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2010/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1995
F.1/F.2: +100 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: +160 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK lt.EGTG*Sommer- und Winterbereifung nur
auf Guß- oder Schmiede-LM Rad*Stufe PM 5 ab Tag Erstz
ul. *
4657 1881
1661 1820
100
136 2365 2365
1060 1330
1060 1330
76 3000 71
2400 750 5
225/60 R17 99V
225/60 R17 99V
0/-
e1*2007/46*0512*19
04.07.16 ET909558


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)