CarOnSale

Mitsubishi Space Star Select

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	27.320km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Space Star Select [DE - LimS5 1.2 EU6d, Select, (Facelift 2) 2021 - 2025]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MMCXNA03ANH022427	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 27.320km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.193 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.490km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Pioneer Radio mit CD- und MP3-Player
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachantenne
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 52 kW
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Klarglas
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Touchscreen-Farbdisplay (6,2 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB+)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINE WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MITSUBISHI MOTORS
(THAILAND) CO.,LTD.
kg
kg
kg
kg


CarOnSale

CarOnSale




Nächster Ölwechsel:
Automobile Nord GmbH





Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)