CarOnSale

Audi A4 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	165.116km	143 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI DPF EU5, Ambition, 2007 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8K3AN065093	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.707km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung automatisch
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Hologramm
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Glanz-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Reserverad als Notrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Sprachsteuerungs-System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Licht- und Regensensor
- Perleffekt-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Mittelarmlehne vorn
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitzheizung vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZ8K3AN065093
AUDI AG
WAUZZZ8K3AN065093
2045 kg
3815 kg
1 - 1100 kg
2 - 1070 kg
Typ B8
EU5

CarOnSale


CarOnSale
A4
2.0TDI


Audi multimedia
ESP OFF
AUTO
AC
OFF










Amsterdam
Hannover
Kassel
Leipzig
Brüssel
Köln
Luxembourg
Nürnberg
Paris
Stuttgart
München
100 km
TMC
90 m
Nav-Info
Dijon
10:05
Zieleingabe









80
50


Gewährleistungsnachweis
MOSOLF
Internat. Spedition
Regiewerkstatt
D-75428 Illingen
WAUZZZ8K3 AN065093
8K2 BQH
A4 Lim.
105 kW
CAGA
LZ9Y/LZ9Y


Service-Nachweise
Auto Service Novica Mišić



Service-Nachweise
Lothar Schepp



Service-Nachweise
AUTO-SERVICE
MAX ADERS


Service-Nachweise


Car
Bordbuch
Service Intervall Anzeige
Nächster Ölwechsel
in 10200 km / 54 Tagen
Nächste Inspektion
in 17100 km / 54 Tagen
10:03
Klima




AUDI












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)




- Motorhaube (Rost, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Rost, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Rost, Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Rost, Kratzer, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)