CarOnSale

Audi Q2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



09/2024	59.113km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q2 [DE - SUV5 30 2.0 TDI EU6e, advanced, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZGA8RA073444	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.113km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.754km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung von automatischer Abstandsregelung im Kombiinstrument,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Fzg. ist mit Doppelpedalbedienung und zusätzlichen Außenspiegeln ausgestattet,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi connect (Remote / Control)
- Audi music interface
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Interieur-Paket: Normalsitze, Sitzbezug Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Progressivlenkung
- Radstand 2601 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sideblade Manhatten-Grau Metallic
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Skript
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Tagfahrlicht
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Funktions-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Assistenz-Paket Parken
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Paket Plus
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket Sitze
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


Datum & Uhrzeit
9:17
Mittwoch
7.10.2026





AUDI AG
WAUZZZGA8RA073444

CarOnSale





Letzter Ölwechsel
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:





LO
LO
AUTO




Fahrweg kontrollieren!
Hinten

9:18
Suche
Peterborough
Ashford
Almsterdam
Odense
Hamburg
Bremen
Paris
Dortmund
Hannover
Verkehr
ONLINE
138 m
100 km




Gewährleistungsnachweis
Vorwort
GAG BEC
DXRC
LY9B/LY9B




Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
700 km / 04.2027
Inspektion fällig seit
18 Tagen
Zurücksetzen





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)