CarOnSale

Mercedes-Benz V-Klasse

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	194.458km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V-Klasse	KATEGORIE Van
FIN W1V44781113839346	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.458km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.966km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: BERGKRISTALLWEISS
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- WLAN-Hotspot
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Parktronic-System (PTS)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gurtstraffer
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Auflastung auf 3,1 t
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- PTC Heater
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Heckantrieb
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ablagenetz an Fondsitzlehnen
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Gepäcksicherungsnetz
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX
- Hold-Funktion
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Getränkehalter hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Tisch-Paket
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1V4479111383934
3100 kg
5100 kg
1550 kg
1550 kg

CarOnSale

















DEKRA
DEKRA
Die Zulassungsbescheinigung Teil
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen
Das Fahrzeug wurde
am 15.10.2026
außer Betrieb gesetzt
Eisenberg, 15.10.202
Landratsamt
Saale-Holland-Kreis
07607 Eisenberg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)