CarOnSale

Hyundai i30 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	130.224km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 Trend [DE - Kb5 1.4 T-GDI EU6d-T, Trend (OPF), 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN TMAH3813ALJ064139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.224km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.353 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.509km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (WLTP) 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kombi-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TGDI KAT
- Motorhaubenisolierung
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zündschloss beleuchtet
- 3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Dachreling
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Original Fahrzeug Farbe: Engine Red / SOL

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e5*2007/46*1075
TMAH3813ALJ064139
MODEL
i30
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
JHR TRY
1850 kg
3260 kg
1-1050 kg
2- 970 kg

CarOnSale

CarOnSale

08:45

Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.


RES +
SET -
OK




CarOnSale


HYUNDAI
i30
CarOnSale





LETZTER ÖLWECHSEL
bei km:
am:
Anderes Öl:
Außerdem gewechselt/nachgefüllt:
Getriebeöl
Kühlerfrostschutz
Bremsflüssigkeit
Ölfilter
NÄCHSTER ÖLWECHSEL
Bei km:
Spätestens am:



Potvrzení o provedení pravidelného servisu
EFFING & BÖSING



Potvrzení o provedení pravidelného servisu
EFFING & BÖSING


Potvrzení o provedení pravidelného servisu
EFFING & BÖSING


i30
i30
i30
Garanční knížka
064139


HYUNDAI
Technický průkaz byl vydán
Registration certificate already issued
Zulassungsbescheinigung Teil 2 bereits ausgestellt
Č. / No. / Nr.
Datum / Date
UK193016
6. 11. 2019


EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)