CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic

EZ 06/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 168.408km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49*
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Range Rover Sport HSE Dynamic [DE - SUV5 SDV6 FAP EU6, HSE Dynamic, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** SALWA2FK8HA152649	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 168.408km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 306 PS (225 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja (digital)	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 2.993 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** 48.008km	**Letzter Service am** 02/2021
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 06/2017	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 185g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben	Kerben		

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Bremssättel Rot lackiert
- Bremssättel unlackiert
- Dach Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium strukturiert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Gloss Black Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 225 kW SD V6 KAT
- Motorhaube Aluminium
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radstand 2923 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar

Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe	Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe
Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)	Vorrüstung Dachträgersystem
Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Abblendautomatik	Außenspiegel mit Memoryfunktion
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Frontscheibe heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Rücksitz geteilt
Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford	Sitze vorn mit Armlehnen
Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium	Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 8 Lautsprecher)
Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player	Audiosystem: Radio mit CD-Player
Bluetooth-Schnittstelle	SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
Sprachsteuerung System	Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)	Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS)	Beckenairbag vorn
Bremsassistent	Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Elektron. Mittel-Differentialsperre
Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Innenraumüberwachung
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Park-Distance-Control hinten
Park-Distance-Control vorn	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Seitenairbag vorn
Start/Stop-Anlage	Traktionskontrolle
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Bi-Xenon-Scheinwerfer	Heckleuchten LED
Nebelscheinwerfer	Tagfahrlicht
Rußpartikelfilter	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Antriebsart: Allradantrieb	Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
Luftfederung Hinterachse	Luftfederung Vorderachse
Luftfederung elektronisch geregelt	Niveauregulierung
Servolenkung elektrisch	Terrain-Response-System 4

Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Stealth	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Dachhimmel Sonderfarbe Ebony	• InControl Apps
• InControl Connect Pro-Paket	• InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
• InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)	• Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
• Reifen-Reparaturkit	• Scheibenpaket
• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Frontscheibe wärmeabweisend
• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	• Metallic-Lackierung
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Wärmeschutzverglasung
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (erweiterter Umfang)
• Keyless-Entry	• Klimaautomatik 4-Zonen
• Rückfahrkamera	• Surround-Kamerasystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

11:41
34°c
Zum Löschen OK drücken
0
D
13/08/2026
168408 km

SALWA2FK8HA152649

CarOnSale

CAMERAS
11:43
Check surroundings for safety

EXPLORE MAP
11:44
1311 km
ASIA
EUROPE
NORTH AMERICA

AUTO
LO
LO




LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT
JAGUAR LAND ROVER (GB)
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;WIFI,CI; N, N1 I
DIESEL
18.02.2017


RODYJTI2
Stadt Osnabrück
Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Außerbetriebsetzun

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)

Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)

Rad (Kerben)

Rad (Kerben)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Türe hinten links (Kratzer)

Türe hinten links (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Verformung)

Türe hinten rechts (Verformung)

Rücklicht (links) (Blind)

Rücklicht (rechts) (Blind)

Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

Heckklappe (Kratzer)

Heckklappe (Kratzer)

Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Heckklappe (Lackschaden, Verformung)