CarOnSale

Audi TT Coupe/Roadster

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



10/2013	68.562km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupe/Roadster [DE - Ca2 1.8 TFSI EU5, (Facelift) 2010 - 2014]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZ8J6E1004883	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.562km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.043km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überrollbügel Alu-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Exterieur-Paket S line
- Klimaautomatik
- Optik-Paket Leuchten
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenoptik Audi exclusive schwarz
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Sport-Fahrwerk S-line
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Schaltwegverkürzung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Windschott elektr. versenkbar
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
e1*2001/116-0369
TRUZZZ8J6E1004883
1625 kg
1- 0920 kg
2- 0765 kg
Typ 8J










HAHN
Hahn Automobile

BEST IN TOWN
HAHN



02.10.2013
AUDI (H)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kabrio-Limousine
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.10.2013


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)