CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 350 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	162.413km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 350 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 350 d EU6, 4Matic AMG Line, 2016 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539251F405188	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.413km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.665km	LETZTER SERVICE AM 01/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Adaptives Bremslicht
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk
- Aktive Motorhaube
- Chrom-Paket
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getränkehalter vorn
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Radstand 2873 mm
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Park-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Panorama-Schiebedach
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Infotainment-System: Remote Online
- Sitz-Komfort-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Lendenwirbelstützen vorn
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDC2539251F405188
2500 kg
5100 kg
1230 kg
1270 kg
Made in Germany



13:42
Navi
Radio
Medien
Telefon
Fahrzeug
Traffic
Route
Position
Karte
Ziel
21 °C
A/C
AUTO
21 °C


Besonderes Umfeld beachten!
180°-Ansicht










DEKRA
DEKRA
Rhein-Kreis Neuss
Der Landrat
- Zulassungsbehörde 05182 -



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)