CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	110.905km	200 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 d 4Matic [DE - Kb5 C 220 d / C 250 d EU6d, 4Matic Avantgarde, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KAH0FB5PF065185	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.905km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	95 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	105 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Mittenairbag vorn
- Motorhaube mit Powerdome
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tempomat
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Innenausstattung: Holz schwarz Aluminium-Lines
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Komfort-Paket Advanced
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ablage-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Business
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Mittelkonsole Metallstruktur
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Media-Display
- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Komfortsitze vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Infotainment-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Park-Paket
- Rückfahrkamera
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1KAH0FB5PF065185
2410 kg
4280 kg
1175 kg
1340 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale



Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!








MOT


STOP




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0224030023
1582773
GJ490217




25.11.2022
M1
AC
WIKAH0FB5PF065185
MERCEDES-BENZ
R2CS
H204T1
CZAA050A
C 220 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AF
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
36AF
1993
147/3600
4793
1900
1491
1840
2410
1340
2700
68
1800
750
225/50 R17 94Y
SCHWARZ
e1*2018/858*00017*04
22.04.2022
GJ490217


Landratsamt Tuttlingen
KFZ-Zulassungsbehörde
78532 Tuttlingen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)