
CarOnSale

Ford Kuga Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	113.298km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Ford	Kuga Titanium [DE - SUV5 2.0 TDCi EU6d-T, Titanium 4x4 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]	Geländewagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WF0AXXWPMAKE08155	-	113.298km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
07/2028 / Nicht Vorhanden	Teilleder	150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Nein	1.997 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
44.937km	07/2022	Euro 6d-Temp
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Automatikgetriebe
07/2019	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	1
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	194g/km (WLTP)	7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Batterie verstärkt
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill silber
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2690 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- 9 Lautsprecher
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sicht-Paket
- Sound-System Sony Premium
- Technik-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















NDR 2

FORD
WF0AXXWPJAKE08185
2230
4330
1200
1155
DM2
KUGA



CarOnSale









11:54 11°











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion
Hansen


Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
WF0AXXWPMAKE08155
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Fahrzeugangaben
VIN:
Amtliches Kennzeichen:
Zulassungsdatum:
Garantie - Startdatum:
Modell:
Ausführung:


Hansen






08.07.2019 B566 BJK000443
M1 KF
WF0AXXWPMAKE08155
FORD
DM2
T7MD4AX
5VUAZ6AHP1D
Kuga
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 B6DG 1997
F.1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*
235/55 R17 99 V
18.06.2019


DEKRA
Nächste HU
Monat
Jahr
Hochtaunuskreis
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)