CarOnSale

Ford Connect Titanium

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2016	76.671km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi/EcoBlue EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WF0UXXWPGUGR73347	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.671km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 60 Ah
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole
- Panorama-Glasdach mit Solar-Reflect
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetüren beidseitig
- Sitz-Paket 26
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Economy-Paket
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe verglast
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Starter-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Umluftschaltung elektr. betätigt
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Radstand 3062 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Staufach auf Armaturentafel
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Batterie verstärkt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckscheibe heizbar
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Audio-Paket 9
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonderlackierung Metallic
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0UXXWPGUGR73347

CarOnSale












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)