CarOnSale

# SEAT Leon

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2007 | 234.961km | 102 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>SEAT | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Leon | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>VSSZZZ1PZ7R045052 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>234.961km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>102 PS (75 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.595 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>113.785km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2016 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2007 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>183g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.6l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 3 mm | 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 250 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 150 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Rücksitz geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: AZUL ADA
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Radiovorbereitung
- Rücksitz klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Seitenairbag
- Traction-Control-System (TCS)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VSSZZZ1PZ7R045052



CarOnSale



LEON









Schmidt & Epding

LEON



EU - Certificate of Conformity

05.11.2007 7593 00000000
M1 AB
VSSZZZ1PZ7R045052
1P
AFBSEX01
SGFN5AF013000
LEON
SEAT (E)
Fz.s.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
EURO 4
Benzin
0001 0462 01595
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
e9*2001/116*0052*08
21.07.06






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)