
CarOnSale

# Volkswagen Passat Lim. Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2001 | 239.257km | 116 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Passat Lim. Basis | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WVWZZZ3BZ2P019640 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>239.257km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2001 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>206g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.6l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 250 µm ⚠ | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 150 µm | Kotflügel vorne rechts | 150 µm |
| Türe hinten links | 1050 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 135 µm |
| Seitenteil hinten links | 1035 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;<br>Ölverlust: am Ventildeckel; |
| Klimaanlage | ● ohne Funktion; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Lüftung ohne Funktion**

ZUSATZINFORMATIONEN

**1 Schlüssel kapput ( Schlüsselbart )Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Sensor Ölstandanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Wartung: Longlife-Service
- Sensor Ölstandanzeige
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: urbangrey metallic

## Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW KAT (AZM)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Generator 90 A
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1·98/14·0157
WVWZZZ3BZ2P019640
1900 kg
3300 kg
1 - 1000 kg
2 - 0990 kg
Typ 3BG
01
AZM 1863
2017418


CarOnSale









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)




- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)