CarOnSale

Peugeot 208 Active

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



08/2024	11.352km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 208 Active [DE - LimS5 1.2 PureTech 100 EU6e, Active, (Facelift) 2024 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VR3UPHNE8R5076810	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 11.352km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 11.346km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaanlage
- Kombiinstrument mit Matrix-Display
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT7C)
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Agueda-Gelb Metallic
- Start/Stop-Anlage
- Startanlage Keyless System
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Trommelbremse hinten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Radioempfang digital
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Reserveradhalterung Mulde
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















208














VR3UFHNE8R5076810



CarOnSale



CarOnSale










WARTUNGSNACHWEIS








09.08.2024 2525 ABD000071
M1 AB
VR3UPHNE8R5076810 1
PEUGEOT
U
P
HNEK-K1T500
208
STELLANTIS (F)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck limousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Benzin
0001 36EA 1199
2 1 74/5500 189
4055 - 1745 -
1465 - 1165 -
55
116 1595 1595
890 870 -
890 870 -
74 3750 67
1200 580 5 -
195/55 R16 91H
195/55 R16 91H
Wei8 0
e2*2007/46*0639*31
19.04.2024 K GY845878



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)