
CarOnSale

BMW 116 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2013	184.991km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i [DE - LimS5 116 i EU5, 2011 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1A11020E922002	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.991km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.120km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Ablage-Paket
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Estoril Blue matt
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Kopfstützen hinten klappbar
- Paketkombination: Advantage-Paket Plus in Verbindung mit M Sport Paket
- Sport-Paket M / M-Technic
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Nebelscheinwerfer
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sportsitze vorn
- Fahrwerk tiefergelegt
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Licht- und Regensensor
- Raucher-Paket
- Licht-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fußmatten Velours
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA1A1020E92200

CarOnSale


CarOnSale






14:49
AUX
17.01.2024 BMW
115120 km 33251
30.05.2022 BMW
74174 km 33251
27.01.2018 BMW
38602 km 33251
01.12.2016 BMW








09.10.2013 0005 BLG00011
M1 AC
WBA1A11020E922002 2
BMW
1K4
1A11
5H200
1161
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*459/2012]
EURO5;);PI/CI; M, N1
Benzin
0001 3530 1598
P.1/F.2: 1895 B.ANHANGEBETRIEB*) 2/8.2: 1150 B.ANHANGEBETRIE
B*WW.AHK LT.EGTG *
2 13 100/4400 210
4324 - 4324 1765 - 1765
1421 - 1421 1365 - 1365
75
132 1820 1820
865 1040
865 1040
74 3300 73
1200 650 5
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
WEISS 0
e1*2007/46*0283*07
18.09.2012 KI GN835608



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht, Ohne Funktion)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)