CarOnSale

Mercedes-Benz A-Klasse

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	80.623km	224 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A-Klasse	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1770471J091055	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.826km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Anderer Schaden	⚠ 2 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv! Mehrere Assistenz Systeme defekt!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Komfortsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Feuerlöscher
- Laderaum-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multikontursitz-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Fußmatten Velours
- Leder-Paket
- Multibeam LED
- Navigation Premium-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Komfortsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Media-Display
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Innenausstattung: Holz Linde
- Metallic-Lackierung
- Multifunktions-Telefonie
- Night-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System Plus
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Digitales Radio
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD1770471J091055
2025 kg
3870 kg
1100 kg
982 kg
Made in Germany

CarOnSale



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Nicht vorhanden



- Motorhaube (Kratzer, Verformung)



- Rad (Anderer Schaden): Falscher Reifen montiert



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)