CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	125.655km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - LimS3 One 1.6 EU5, (Facelift) 2010 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWSR11040T418009	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.655km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.830km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Ein Reifen platt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**65 µm**	Kotflügel vorne rechts	**75 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;COC Papiere nur als Kopie vorhanden kein Original;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Laut Einlieferer: Bremsleitungen stark korrodiert;; Bremse rostig: hinten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Laut Einlieferer: Aggregateträger vorn u hinten stark korrodiert;;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White Silver
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 55 kW 16V
- Nebelschlussleuchte integriert
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Salt
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Nebelscheinwerfer
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Klimaanlage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WMWSR11040T4180

CarOnSale

CarOnSale









F.K. AUTOSERVICE
UNTERWAGENAU 5A






BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
EF-TYPEATTEST




(Fahrzeugbrief)
23.10.2012
0005
AZM000352
M1
AB
WMWSR11040T418009
MINI
UKL1
5R11
5H000
ONE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*566/2011
EURO5;I;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
3510
1598
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
ROT/
e1*2007/46*0371*07
23.05.2012
K
GU941385



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)