CarOnSale

Volkswagen Passat Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	213.545km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Trendline [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Trendline, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZEE016922	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.545km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.507km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenspiegel abblendbar
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Auto-Hold-Funktion
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: IRON GREY

Sonderausstattung

- Dachreling silber eloxiert
- Metallic-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZEE016922


CarOnSale

CarOnSale









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig Oktober 2027


02.07.2013
WVWZZZ3CZEE016922
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACCAXAX0
FM6FM6AJ009STP07MJSNVR00
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
EURO5'J;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
EE777536


DWY05448
Kreis Stormarn


02.07.2013
24.06.2015
38440 Wolfsburg
EE777536
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACCAXAX0
FM6FM6AJ009STP07MJSNVR00
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
WVWZZZ3CZEE016922
Kombilimousine
VOLKSWAGEN AG
25.06.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)




- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Dach (Rost, Steinschlag, Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag, Kratzer)




- Dach (Rost, Steinschlag, Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)