CarOnSale

Cupra Ateca Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2024	91.268km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ateca Basis [DE - SUV5 1.5 TSI EU6e, OPF, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZ5F3R6561090	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.268km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.137km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 153g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; , kratzer, kratzer

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Dachreling schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage, links/rechts
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fußraumbeleuchtung LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Cupra Connect plus
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium-Design
- Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Schriftzug auf der Heckklappe
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Sitzmittelbahn in Mikrofaser
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn

- Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor
- Stoßfänger vorn Cupra-Design
- Tagfahrlicht LED
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Bluetooth Audio-Streaming
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZ5F3R6561090


CarOnSale









Istanbul
Napoli
Rom
Roma
Algiers
Lissabon
Lisboa
Wien
Bern
Nantes
Berlin
London
Dublin







SERVICE-CHECK







Certificate of Conformity


13.08.2024 7593 ATC00006 3
M1 AC
VSSZZZ5F3R6561090 4
CUPRA
SFP
CXDXDBX0
FD7SFD7CW0064WEVL1C19BD16
CUPRA ATECA
SEAT (E)
FZ.Z.PERS.REF.B.8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CLM, N1, N2
BENZIN
0001 36KA 1498
7.2/8.2+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3530KG*WW.AHK LT.EGTG***
110/5000 199
4387 - 1841 -
1617 - 1449 -
90
153 1930 1930
1000 980
1000 980
83 3750
1600 720
235/40 R19 96Y
235/40 R19 96Y
GRAU
E9*2007/46*6394*42
21.02.2024
HU517934



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)