CarOnSale

# Opel Grandland Elegance

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2023 | 68.413km | LEISTUNG<br>131 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Grandland Elegance [DE - SUV5 1.5 D EU6e, Elegance, (Facelift) 2022 - 2023] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>W0VZCYHZ6P6004678 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>68.413km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>131 PS (96 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.499 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>66.308km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2023 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>146g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **80 µm** | Beifahrertür | **80 µm** |
| Kotflügel vorne links | **80 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | **75 µm** | Türe hinten rechts | **75 µm** |
| Seitenteil hinten links | **75 µm** | Seitenteil hinten rechts | **65 µm** |
| Motorhaube | **100 µm** | Heckklappe | - |
| Dach | **85 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wegfahrsperre
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Parkpilotsystem hinten
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK


## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Ultimate
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Technology-Paket
- Dach schwarz lackiert
- Nebelscheinwerfer
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Ergonomiesitz vorn links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Pedale Aluminium
- Winter-Paket
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Abbiegelicht
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Design-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Dach schwarz lackiert
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Kamerasystem 360°
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
















SitzRECHT









W0VZCYHZ6P6004678



CarOnSale



CarOnSale








6 Servicebestätigung
Hunsorg
Dingentwerger Straße 89-95
DRIBURG


Servicebestätigung
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis




TÜVNORD
Nächste HU:
AUG. 2028
TÜV NORD Mobilität


28.02.23
W0VZGYHZ6P6004678
OPEL
GRANDLAND
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
Diesel
SCHWARZ
225/55 R18 102V

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)