CarOnSale

Hyundai i30

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	147.529km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30	KATEGORIE Kombi
FIN TMAD3816AFJ093859	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.529km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	195 µm ⚠	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Quietschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Projektor-Scheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle (TCS)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- YES! Gold
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch
- Außentemperaturanzeige
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Licht-aus-Automatik
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: CASHMERE BROWN

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH s.r.o.
MODEL
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRK
NSW
RY

CarOnSale



PASSENGER AIR BAG
A/C
TEMP
AUTO
OFF
Clean Air

RADIO
MEDIA
MAP
NAV
Moskva
Madrid
12:23
Menü
500 km
PASSENGER AIR BAG



Warning! Check surroundings for safety










HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificaat CEE de Conformiteit
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
EL879264



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)