CarOnSale

Volkswagen Golf Allstar BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	126.169km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Allstar BMT [DE - LimS5 1.4 TSI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGW303537	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.169km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirconium brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- R-Line-Paket Exterieur Allstar
- Antennen-Diversity
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Progressivlenkung
- Sport-Fahrwerk
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Raucher-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Antennen-Diversity
- Dachspoiler
- Progressivlenkung
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- R-Line Sport-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger R-Line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZGW303537
1800 kg
3330 kg
1- 0950 kg
2- 0900 kg
Typ AU


CarOnSale




Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVWZZZAUZGW303537
Inspektion
in 29400 km oder 322 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 20000 km oder 310 Tag(en)


ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!


11:54
10.5°C
Moskau
London
Belgrad
Madrid
600km
Neues Ziel
Meine Ziele
Meine Tour
Sonderziele
Ansicht
Radio
Setup



















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)