CarOnSale

Ford Fiesta Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	134.998km	95 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.5 TDCi EU6, Titanium, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAKDHJ80774	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.998km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.203km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 94g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Gebläsemotor ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Projektor-Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Verglasung getönt
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Velours
- Handbremshebelgriff Leder
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW TDCi KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Kneairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Tagfahrlicht LED
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckklappengriff verchromt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß

Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Klimaautomatik
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























FIESTA
1.5 DIESEL (95PS)
EURO 6
FORD
WF0DXXGAKDHJ80774
1575
2325
850
765
JA8


CarOnSale




Eco-Route
wird berechnet
Zoom
Move
Stop
Park Pilot



Park Pilot














Préparation à la route et documents d'entretien
Carnet d'entretien prévu



Périodicité des contrôles de carrosserie et de peinture
Préparation à la route et documents d'entretien




DEKRA


02.02.2017
WF0DXXGAKDHJ80774
FORD
JA8
XVJC1D
5DEABX
FIESTA
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 3 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO5;W;PI/CI; M. N1 I
DIESEL
0002
36W0
1499
F.1/F.2 +50 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT EGTG*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 02.02.2017***
175/65 R14 82 T
175/65 R14 82 T
21.09.2016
HK344017


DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verlieren



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)