CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	175.189km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U7ER037927	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.189km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.360km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket
- Seitenairbag hinten
- Sitz vorn rechts klappbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Connectivity-Paket
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUDI AG
WAUZZZ8U7ER037927

CarOnSale



Grafik
Einstellung


26.0°C
21.5°C
AUTO

Zielführung
8:07
Einstellung












DEKRA
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag
Bahlo
ZBI 14273321


29.11.2013 0588 AUS00014 1 02 02 0103/04200 198
M1 AC 04385 - 04463 1831 - 1851
WAUZZZ8U7ER037927 3 1570 - 1618 01645 - -
AUDI - 00080 -
8U 0152 002170 002170
XCFFBQ1 01150 01100 -
QD7BH003R8U617MJEM1 01150 01100 -
71 02375 71
Q3 02000 0750 005
AUDI 215/65 R16 98V
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 215/65 R16 98V
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*630/2012J GRAU 7
EURO5;J;P1/C1; M, N1 1 e1*2007/46*0591*06
DIESEL 17.04.2013 K WQ926415
0002 35J0 01968
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.
DES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4190KG*STUFE EM 5 AB TAG EK
STZUL.*WW.AHK LT.SGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.11
.2013*STUFE EM5,AB 29.11.2013*


WQ926415
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
15.10.2015

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel unter Minimum



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)