CarOnSale

Seat Leon X-Perience 4Drive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



02/2018	136.261km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon X-Perience 4Drive [DE - Kb5 1.8 TSI EU6, X-Perience 4Drive, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ5FZJR105694	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.261km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.913km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**160 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**150 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Seitenairbag
- Sportsitze vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Stoßfänger Komfort
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: NEVADA WHITE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Winter-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- 8 Lautsprecher
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Scheinwerfer LED
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Sound-System SEAT
- Mobile Online Dienste Full Link
- Bluetooth Audio-Streaming
- Innenraumlicht-Paket LED
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Business-Paket Infotain
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Radioempfang digital (DAB)
- 10 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Lenkrad mit Multifunktion
- Heckleuchten LED
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















140




Amsterdam
Berlin
Dortmund
Kassel
Erfurt
Bonn
Luxemburg

VSSZZZ5FZJR10569






ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!




VIEW















Ölwechsel
durchgeführt
Nächster Ölwechsel/Service
Gute & sichere Fahrt
wünscht Ihnen:




Service-Nachweise
Autohaus Weckesser


Service-Nachweise
Autohaus Ostmann Meisungen GmbH SEAT Vertragspartner









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)