CarOnSale

Mercedes-Benz ML 320 CDI 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2007	186.137km	224 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ML 320 CDI 4Matic [DE - SUV5 ML 320 CDI 4MATIC EU4, DPF, 2006 - 2008]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1641221A335757	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.137km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 103.100km	LETZTER SERVICE AM 04/2020	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 254g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
Kratzer, Rost	Rost, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
Rost	Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	1800 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	360 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	310 µm ⚠
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: CUBANITSILBER
- Anbauteile Wagenfarbe
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Drehzahlmesser
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2915 mm
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Verglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn und hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Chrom-Paket
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Memory-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ascher anstelle Ablagefach
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Dachreling
- iPod Interface-Kit
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- CD-Wechsler
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLERCHRYSLER AG
e1*2001/116*0315
WDC1641221A335757
Mercedes-Benz
2830 kg
6330 kg
1- 1400 kg
2- 1600 kg
C723
TYP: 164
P2: 5
1.0 %
0.5

CarOnSale



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)