CarOnSale

Peugeot 308 Hybrid 180 Allure Pack

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	141.521km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Hybrid 180 Allure Pack [DE - LimS5 Hybrid 180 (Plug-In) EU6d, Allure Pack, 2021 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN VR3F3DGXTNY557087	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.521km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**75 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Drive-Assist-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 133 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2675 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Olivine-Grün Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Komfortsitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungsassistent
- Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht
- Ladekabel Green Up mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 7,4 kW

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale


CarOnSale


22 A/C AUTO 22
Medien
Klima
Navigation
Telefon
Mirror Screen


22 A/C AUTO 22
Suchen
Zentrieren





OK










25.10.2022 1889 AEJ00004 0
M1 AB
VR3F3DGXTNY557087 0
PEUGEOT
F
3
DGXT-B1V000
308
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,P/ICI, M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1598
BATTERIEKAPAZITAT: 12,6 KWH*WW.AHK LT.EGTG*Datum zur Emissi
onsklasse: 25.10.2022*
2 1 110/6000 225
4365- 1850-
1465- -1678
70
25 2120 2120
1200 1200 -
1200 1200 -
75 3750 68
1500 750 5 -
225/45 R17 94V
225/45 R17 94V
Weiß 0
e2*2007/46*0628*18
06.01.2022 K GC900731


Oktober 2021
J8GCLP39
Kreis Lippe
Der Landrat
FG Straßenverkehr
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)