CarOnSale

Ford Ranger Raptor Doppelkabine 4x4

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



01/2021	93.495km	LEISTUNG 213 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ranger Raptor Doppelkabine 4x4 [AT - PickupDK4 2.0 TDCi Panther EU6d-T, Raptor 4x4 Doppelkabine (EURO 6d-TEMP),]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN 6FPPXXMJ2PLY40550	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.495km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 213 PS (157 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.812km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 277g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- 3. Bremsleuchte
- Audio-Paket 129
- Batterie verstärkt
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Fußmatten Premium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten
- Laderaumwanne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT
- Pritschenabdeckung (Rollo)
- Radstand 3220 mm
- Rücksitz-Paket 11
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Unterfahrschutz hinten
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Aktives Überrollschutzsystem
- Außenspiegel schwarz
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole Premium
- Off-Road-Paket
- Rad-Paket 41
- Raptor-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schmutzfänger hinten
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 230V
- Türgriffe außen lackiert
- Vorbereitungs-Paket Tachograph
- Anhängerkupplung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe heizbar
- Sportbügel hinten schwarz (Ladefläche)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- FordPass Connect inkl. eCall
- Heckscheibe heizbar
- Kindersicherung elektrisch
- Laderaum-Paket 22
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Pritschenabdeckung (Rollo)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz-Paket 53
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger hinten schwarz (Stahl)
- Unterfahrschutz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Verglasung getönt
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sperrdifferential
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch
- Intelligent Protection System (IPS)
- KeyFree-System
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























20.0°
11:46
15°
Steuerung
NW
Lieboch



Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.




Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Auftragsdatum:
Auftragsnummer:
Sicherheitscode:
Fahrzeugangaben
VIN:
Amtliches Kennzeichen:
Zulassungsland:
Garantie - Startdatum:
Modell:
Ausführung:
Auftragsdatum:
Auftragsnummer:
Sicherheitscode:



Ford





Ford
Das Leasingfahrzeug steht im Eigentum der Porsche Bank AG


EURO
6/VI







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)