CarOnSale

Ford Galaxy Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



05/2010	183.514km	LEISTUNG 145 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy Trend [DE - Van5 2.0 EU5, Trend, 2010 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGBWMAJ08693	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.514km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.837km	LETZTER SERVICE AM 02/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Ungleichmäßig abgefahren	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Ohne Luft

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstellfenster hinten
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 107 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Fensterheber elektrisch hinten
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn

Sonderausstattung

- Audio-Paket 1
- Subwoofer
- Winter-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gepäckraum-Abtrennung (Gitter)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Kindersicherung elektrisch
- Traveller-Paket
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
WF0MXXGBWMAJ08894
WAR













Nachweise
MR RITZ
7
9
5
6
11




Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
06.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)
§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (beigestellte UMA)*
102,00 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4
5,00 EUR
Gesamtbetrag
107,00 EUR


28.05.2010
B5664
AER000310
WF0MXXGBWMAJ08693
FORD
WA6
AOWB1M
7BGAQR
GALAXY
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
Benzin
1999


215/60R16 95H
215/60R16 95H
e13*2001/116*0185*10
22.12.2009

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ohne Luft)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)