CarOnSale

Opel Corsa Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.08.2026



10/2008	117.263km	LEISTUNG 80 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition [DE - LimS3 1.2 EU4, Edition, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL0896006789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.263km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.000km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW 16V KAT (Z 12 XEP / LB4)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Kopf-Airbag-System
- Getriebe 5-Gang
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Karosserie: 3-türig
- Nebelschlussleuchte
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Edition
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: AEROBLAU/AIR BLUE
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WOL0SDL08986006789


CarOnSale


CarOnSale



4 - 1 Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel
Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel
Ein Motorölwechsel ist immer dann durchzuführen, wenn die Aufforderung durch die Instrumentenanzeige erscheint.
Motorölqualität
Motorölviskosität
Datum 29.06.2021
km-Stand 98.402km
Motorölqualität: GM-LL-A-025
Motorölqualität: GM-LL-B-025
Motorölqualität: ACEA A3 / B4
Motorölviskosität 5 W-30
Diesel-Kraftstofffilter ersetzen oder entwässern
Datum 01.04.25
km-Stand 111046km






Nov. 027
BCS5L406
Landkreis ELBE-ELSTER
Straßenverkehrsbehörde
04924 Bad Liebenwerda


30.10.2008 0035 AF0003480
M1 AF
W0L0SDL0896006789
OPEL
S-D
BB11
1A14A4DADA5
Corsa
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/768
EURO 4
Benzin
0001 0462 1229
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 1685*7.2/8.2:bei Anhängebetrieb 815*0.1:1000 bis 10% Steig.*ww.AHK 1t.EGTG*
2 01 59 /5600 168
3999-4040 1713
1488 1128
45
146 1575 1575
825 770
825 770
81 4200 72
850 450 5
195/55R16 87H
195/55R16 87H
5/-
e1*2001/116*0379*07
14.03.08 K 00671325



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com